

2020 年中山市突发环境事件应对情况

编号	日期	事件情况
1	4 月 29 日	下午 21 时，小榄镇工业大道中 55 号对面小车着火，少量汽油泄漏到路面，22 时小榄镇生态环境部门到现场处置。现场已无明火，调查过程中，较大的货车突然复燃，随后消防员再次出动扑灭，事发地为花木场，消防水未进入水体，部分被土地吸收，小部分在低洼位置形成积水，未见明显油迹，30 日根据情况采用油毡吸收，沙土覆盖及由污水厂用车吸走的方式进行处理，此次火灾未发生环境污染事件。
2	2020 年 7 月 4 日	凌晨 1 点 29 左右，中山市邦腾复合材料有限公司值班人员在进行巡检时发现储罐区 V05 号罐罐体外壳出现脱落现象及呼吸阀冒烟，温度报警装置报警。值班人员立即报告公司负责人并报民众消防中队，公司立即启动应急响应，马上切断及关闭所有排水阀，向 V05 号罐内注入自来水和泡沫。消防大队到场后，凌晨 3 点左右在罐体外部喷淋泡沫降温，约 20 分钟后，呼吸阀停止冒烟，险情初步解除，降温喷淋水已排入应急池，未造成环境污染

